

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС-2024»
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель РЦРД «Абилимпикс»
_____ / В. Н. Яковенко
«01» февраля 2024 г.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции
Ремонт обуви



Ремонт обуви

Ставрополь, 2024

1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

Обувные мастерские по ремонту обуви относятся к категории бытовых услуг, которые максимально стабильны в плане защищенности в условиях кризиса.

Ухудшение экономической ситуации позволяет получить дополнительную прибыль в силу минимизации затрат населения на приобретение новой обуви и роста спроса на проведение ремонтных работ.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Профессия «Обувщик по ремонту обуви» востребована на рынке труда, поэтому выпускники, показывающие хорошие результаты в теоретическом и практическом обучении, как правило, трудоустраиваются по специальности или открывают собственные ремонтные мастерские.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. (конкретные стандарты)

Школьники	Студенты	Специалисты
<i>ФГОС основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)</i>	<i>ФГОС СПО 262005.01 Обувщик (широкого профиля)</i>	<i>ЕТКС, выпуск 48 от 13 марта 1986 года N 88/5-131 Обувщик (широкого профиля)</i>

1.4. Требования к квалификации.

Школьники	Студенты	Специалисты
Должен знать: - основы ремонта обуви; - основы работы с хим. материалами; - основы метода крепления деталей низа; - правила эксплуатации оборудования; - способы и приемы безопасного выполнения работ; Должен уметь: - подготавливать обувь к ремонту; - заделывать дефекты обуви; - производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, и др.; - проводить отделку обуви. Должен иметь навыки: - подготовки, уборки рабочего места, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования.	Должен знать: - технологию ремонта обуви; - свойства и качество применяемых материалов; - рациональные приемы разборки обуви; - методы крепления низа; - конструкцию и назначение деталей обуви; - устройство и правила эксплуатации оборудования; - основные требования, предъявляемые к качеству обработки изделий; - способы и приемы безопасного выполнения работ; Должен уметь: - осуществлять ремонт всех видов обуви (мужской, женской, детской); - подготавливать обувь к ремонту: удаляет подметочную часть подошвы, срезает ее по линии пучков, утоняет края оставшейся части подошвы; - производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; - подготавливать низ обуви и прикреплять новые подметки, каблуки и набойки;	Должен знать: - методы определения качества сырья и материалов, применяемых на производстве. - технологию и нормативы операций по ремонту обуви. - оборудование и инструменты, применяемые при ремонте обуви. - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. Должен уметь: - осуществлять ремонт всех видов обуви (мужской и женской модельной валяной, фетровой, резиновой, сапог); - подготавливать обувь к ремонту: удаляет подметочную часть подошвы, срезает ее по линии пучков, утоняет края оставшейся части подошвы; - производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей; - производить удаление с каблуков металлических косяков, снятие и удаление изношенных подметок, каблуков, подошв, простилок, геленок на станке или

	-прикреплять старые подошвы; - осуществлять ремонт подкладки, - выполнять правила и нормы охраны труда и техники безопасности. Должен иметь навыки: - подготовки, уборки рабочего места, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования.	вручную без повреждения деталей; - подготавливать низ обуви и прикреплять новые подметки, каблуки и набойки; - производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, отделку обуви и др.; -прикреплять старые подошвы; - осуществлять ремонт подкладки, пристраивание распоротых участков деталей верха обуви, пристраивание замка молнии; - осуществлять полную перетяжку обуви с заменой задников и низа обуви; - следить за соблюдением чистоты на рабочем месте, гигиены и санитарии. - выполнять правила и нормы охраны труда и техники безопасности. Должен иметь навыки: - подготовки, уборки рабочего места, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования.
--	--	--

2. Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания выполнить замену застёжки велкро в ремонтируемой обуви и подклейку подошвы до геленочной части.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания выполнить замену замка молнии в женских сапогах и установку профилактические подмётки в ремонтируемой обуви.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания выполнить замену замка молнии в женских сапогах и установку профилактические подмётки в ремонтируемой обуви.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

Наименование категории участника	Наименование и описание модуля	Время проведения модуля	Результат
Школьник	<u>Модуль 1</u> Замена застёжки велкро	1 час 30 минут	Произведена замена застёжки велкро с восстановлением ниточных крепителей.
	<u>Модуль 2</u> Подклейка подошвы до геленочной части	1 час 30 минут	Подошва в обуви должна быть прочно приклеена
Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа			
Студент	<u>Модуль 1</u> Замена замка молнии в женских сапогах	2 часа	Произведена замена замка молнии с восстановлением ниточных крепителей
	<u>Модуль 2</u> Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.	1 час 30 минут	Произведена установка профилактических подметок.
Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 30 минут.			
Специалист	<u>Модуль 1</u> Замена замка молнии в женских сапогах	2 часа	Произведена замена замка молнии с восстановлением ниточных крепителей
	<u>Модуль 2</u> Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.	1 час 30 минут	Произведена установка профилактических подметок.
Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 30 минут			

2.3.Последовательность выполнения задания.

Для школьников:

Модуль 1.

Замена застежки велкро.

1. Удаление застежки велкро
2. Подбор застежки велкро
3. Нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию
4. Сушка клеевой пленки
5. Вклеивание застежки велкро
6. Восстановление ниточного крепления
7. Чистка обуви
8. Проверка качества

№	Наименование операции	Инструкционные указания, порядок выполнения операции	Примечание
1	Удаление застежки велкро	Застежка велкро выпарывается ножом по всей длине, без повреждения верха и подкладки на всем протяжении или всех участках. Застежки велкро удалить, поверхность обуви очистить от ниточных крепителей	Проколы от ниточных крепителей должны быть полностью сохранены.
2	Подбор застежки велкро	Застежки велкро подбирают с учетом длины ремешка (с припусками) или по старой застежке	Цвет застежки велкро должен гармонировать с цветом верха обуви.
3	Нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию	На изнаночную сторону застежки велкро, ремешка и лицевую часть участка крепления застежки (в зависимости от конструкции), нанести клеевую пленку. Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и подтеков.	Клей, попавший на боковую поверхность заготовки, должен быть удален до высыхания.
4	Сушка клеевой пленки	Клеевая пленка высушивают в течении 10-15 минут, при комнатной температуре.	Клеевая пленка должна быть хорошо просушена
5	Вклеивание застежки велкро	Полностью расстёгнутую застежки велкро наклеивают на ремешок и участок крепления на заготовке (в зависимости от конструкции)	Мягкая(ворсовая) часть велкро должна располагаться сверху ремешка, крючки в нижней части ремешка или на участке крепления
6	Восстановление ниточного крепления	Застежки велкро пристрачивают к ремешку и верху обуви на рукавной швейной машине по старым проколам, строчка должна быть ровной на всем протяжении, без пропусков стежков, в начале и конец строчки закрепляют 2-3 стежками.	Все строчки, поврежденные во время ремонта должны быть восстановлены.

		Нитки по цвету должны соответствовать верху обуви	
7	Чистка обуви	Остатки клея и прочего загрязнения удаляются вручную.	
8	Проверка качества	Застежка велкро после ремонта, должна свободно застёгиваться и расстёгиваться, крепко держать ремешок. Осевая линия ремешка не должна быть смещена.	

Модуль 2.

Подклейка подошвы до геленочной части.

1. Отделение подошвы в носочно-пучковой части
2. Зачистка подошвы и затяжной кромки следа обуви от клеевых пленок.
3. Галогенирование подошв. Сушка 10 минут
4. Первая намазка клея. Сушка 15-20 минут
5. Вторая намазка клея. Сушка 25-30 минут
6. Активизация клеевых пленок.
7. Приклеивание подошвы нарушенного участка обуви.
8. Чистка обуви от загрязнений.
9. Проверка качества.

№	Наименование операции	Инструкционные указания, порядок выполнения операции	Примечание
1	Отделение подошвы в носочно-пучковой части	Верх отделяют от подошвы на ремонтируемом участке. (носочно-пучковая часть), при помощи плоской отвертки предварительно прогрев подошву профессиональным феном	Недопустимо повреждения(порыв) верха и механические повреждения подошвы.
2	Зачистка подошвы и затяжной кромки следа обуви от клеевых пленок	Отсоединенную часть подошвы и затяжной кромки следа обуви от клеевых пленок и затяжную кромку очищают от остатков старого клея и прочих загрязнений в местах склеивания.	После операции не должно остаться грязи, пыли с неходовой стороны подошвы и по затяжной кромки
3	Галогенирование подошв. Сушка	Подошву с неходовой стороны перед склеиванием обработать галогенирующим раствором. При этом жидкость не должна попадать на затяжную кромку. Сушка 10 минут	Не все подошвы можно подвергать галогенированию.
4	Первая намазка клея. Сушка	На взъерошенную затяжную кромку обуви и на неходовую поверхность подошв равномерно наносят клей на ширину 18–20 мм, без пропусков и подтёков, сгустков. Сушка 15-20 минут	Клей, попавший на боковую поверхность заготовки и подошвы, должен быть удален до высыхания.

5	Вторая намазка клея. Сушка	На взъерошенную затяжную кромку обуви и на неходовую поверхность подошв равномерно наносят клей на ширину 18–20 мм, без пропусков и подтёков, сгустков. Сушка 25-30 минут	Клей, попавший на боковую поверхность заготовки и подошвы, должен быть удален до высыхания.
6	Активизация клеевых пленок.	Активация клеевой плёнки на неходовой поверхности подошвы и затяжной кромке производится в профессиональным феном при температуре 350-400 °С в течение 15–20 сек.	Не допускается перегрев клеевых пленок на неходовой поверхности подошвы и затяжной кромки
7	Приклеивание подошвы ремонтируемого участка обуви.	Подошву накладывают на след обуви точно, без смещения, зазоров и щелей с равномерным припуском или без припуска (в зависимости от конструкции подошвы) относительно грани следа и плотно прижать.	Край бортика подошвы должен совпадать или быть выше на 0,5 - 1 мм взъерошенной зоны боковой поверхности наружных деталей верха обуви.
8	Чистка обуви.	Остатки клея и прочего загрязнения удаляются вручную.	
9	Проверка качества	Подошва должна быть плотно приклеена к деталям верха обуви.	Не допускаем смещение подошвы, неприклеенных участков, загрязнения, повреждения верха и подошвы

Для студентов:

Модуль 1.

Замена замка молнии в женских сапогах

1. Удаление замка молнии.
2. Подбор замка молнии
3. Нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию.
4. Сушка клеевой пленки 10 -15 мин.
5. Вклеивание замка молнии.
6. Восстановление ниточного крепления.
7. Чистка обуви.
8. Проверка качества.

№ п/п	Порядок выполнения	Инструкционные указания	Примечание
1.	Удаление замка молнии	Замок молния выпарывается ножом по всей длине, без повреждения верха и подкладки на всем протяжении. Замок молнию удалить, поверхность обуви очистить от ниточных крепителей	Проколы от ниточных крепителей должны быть полностью сохранены.
2.	Подбор замка молнии	Замок молнию подбирают с учетом длины разреза голенища (с припусками) или по старому замку	Цвет текстильной ленты гармонировать с цветом верха обуви.
3.	Нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию	На края тесьмы нового замка молнии с двух сторон, клапана под молнию, с бахтармянной стороны верха и подкладки нанести клеевую пленку. Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и подтеков.	
4.	Сушка клеевой пленки	Клеевая пленка высушивают в течении 10-15 минут, при комнатной температуре.	Клеевая пленка должна быть хорошо просушена
5.	Вклеивание замка молнии	Полностью раскрытую замок молнию вставляют между верхом и подкладкой обуви. Сохраняя симметричность голенища, размер выреза под замок молния 10 мм.	Замок молния вклеивают без перекосов и складок. Концы в верхней части застежки должны быть подогнуты под углом 90 градусов
6.	Восстановление ниточного крепления	Замок молния пристрачивают к верху обуви и подкладки на рукавной швейной машине по старым проколам, строчка должна быть ровной на всем протяжении, без пропусков стежков, в начале и конец строчки закрепляют 2-3 стежками. Нитки по цвету должны соответствовать верху обуви	Все строчки поврежденные во время ремонта должны быть восстановлены.

7.	Чистка обуви	Остатки клея и прочего загрязнения удаляются вручную.	
8.	Проверка качества	Замок молния после ремонта, должна свободно застёгиваться и расстёгиваться, симметрия голенищ не должна быть нарушена.	

Модуль 2.

Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.

1. Шлифование подметочной части подошвы.
2. Шлифование профилактической подметки.
3. Подготовка поверхности перед нанесением клея. Галогенирование.
4. Первое нанесение клея на склеиваемые поверхности подошвы. Сушка 15-20 минут.
5. Второе нанесение клея на склеиваемые поверхности подошвы. Сушка 25-30 минут.
6. Активация клеевых пленок.
7. Приклеивание профилактических подметки.
8. Обрезка излишков профилактической подметки.
9. Шлифование уреза подошвы.
10. Чистка обуви от производственной пыли.
11. Проверка качества.

№ п/п	Порядок выполнения	Инструкционные указания	Примечание
1.	Шлифование подметочной части подошвы	Подметочную часть подошвы зачищают на обдирочном станке по всей поверхности без пропусков относительно ориентиров.	Не допускается повреждения верха и неходовой поверхности подошв.
2.	Шлифование профилактической подметки	Профилактическую подметку с неходовой стороны зачищают на обдирочном станке.	
3.	Подготовка поверхности перед нанесением клея. Галогенирование	Остатки пыли удаляют щеткой, поверхности должны быть чистыми и сухими. Подготовленные поверхности обрабатывают галогенирующими растворами	Не все подошвы можно подвергать галогенированию.
4.	Первое нанесение клея на склеиваемые поверхности. Сушка	На подготовленную поверхность подошвы и профилактической подметки наносят тонким и ровным слоем клей, без пропусков, сгустков и потеков. Не допускается загрязнения деталей верха и подошвы. Сушка клеевых пленок 15-20 минут, при комнатной температуре	Клей попавший на боковую поверхность верха и подошвы, должен быть удалены до высыхания.

5.	Второе нанесение клея на склеиваемые поверхности. Сушка	На поверхность подошвы и неходовую сторону профилактической подметки наносят второй слой клей тонким, ровным слоем, без пропусков, сгустков и потеков. Не допускается загрязнения деталей верха и подошвы. Сушка клеевых пленок 15-20 минут, при комнатной температуре	Клей, попавший на боковую поверхность заготовки и подошвы, должен быть удален до высыхания.
6.	Активация клеевых пленок	Активация клеевой плёнки на подошвах и профилактической подметки производится профессиональным фоном, при температуре 350-400 °С в течение 15-20	Не допускается перегрев клеевых пленок, верха и подошв.
7.	Приклеивание профилактических подметок	Полупару обуви надеть на стойку-лапу, профилактическую подметку накладывают на подошву к намеченной линии без перекосов и расщелин, плотно прижать и обстучать сапожным молотком для более плотного прилегания.	Рисунок протектора в паре должен совпадать
8.	Обрезка излишков профилактической подметок	Выступающие края профилактической подметки обрезают сапожным ножом по контуру подошвы. Срез должен быть ровным без выхватов.	Не допускается повреждения боковой поверхности подошвы и верха.
9.	Шлифование уреза подошвы	Урез плавно шлифуют на обдирочном станке. Профилактическая подметка должна быть продолжением подошвы. Удалить производственную пыль волосяной щеткой	Не допускается повреждений подошвы и верха. Обработанные урезы должны быть одинаковыми в паре обуви.
10.	Чистка обуви	Остатки клея и прочего загрязнения удаляются вручную.	
11.	Проверка качества	Профилактическая подметка должна быть продолжением подошвы.	Не допускается: щелей между подошвой и профилактикой, не должно быть царапин и дефектов на деталях обуви.

Для специалистов:

Модуль 1.

Замена замка молнии в женских сапогах

1. Удаление замка молнии.
2. Подбор замка молнии
3. Нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию.
4. Сушка клеевой пленки 10 -15 мин.
5. Вклеивание замка молнии.
6. Восстановление ниточного крепления.
7. Чистка обуви.
8. Проверка качества.

№ п/п	Порядок выполнения	Инструкционные указания	Примечание
1.	Удаление замка молнии	Замок молния выпарывается ножом по всей длине, без повреждения верха и подкладки на всем протяжении. Замок молнию удалить, поверхность обуви очистить от ниточных крепителей	Проколы от ниточных крепителей должны быть полностью сохранены.
2.	Подбор замка молнии	Замок молнию подбирают с учетом длины разреза голенища (с припусками) или по старому замку	Цвет текстильной ленты гармонировать с цветом верха обуви.
3.	Нанесение клея на поверхность внутренней части обуви и на молнию	На края тесьмы нового замка молнии с двух сторон, клапана под молнию, с бахтармянной стороны верха и подкладки нанести клеевую пленку. Клей наносят тонким ровным слоем, без пропусков, сгустков и подтеков.	
4.	Сушка клеевой пленки	Клеевая пленка высушивают в течении 10-15 минут, при комнатной температуре.	Клеевая пленка должна быть хорошо просушена
5.	Вклеивание замка молнии	Полностью раскрытую замок молнию вставляют между верхом и подкладкой обуви. Сохраняя симметричность голенища, размер выреза под замок молния 10 мм.	Замок молния вклеивают без перекосов и складок. Концы в верхней части застежки должны быть подогнуты под углом 90 градусов
6.	Восстановление ниточного крепления	Замок молния пристрачивают к верху обуви и подкладки на рукавной швейной машине по старым проколам, строчка должна быть ровной на всем протяжении, без пропусков стежков, в начале и конец строчки закрепляют 2-3 стежками. Нитки по цвету должны соответствовать верху обуви	Все строчки поврежденные во время ремонта должны быть восстановлены.

7.	Чистка обуви	Остатки клея и прочего загрязнения удаляются вручную.	
8.	Проверка качества	Замок молния после ремонта, должна свободно застёгиваться и расстёгиваться, симметрия голенищ не должна быть нарушена.	

Модуль 2.

Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.

1. Шлифование подметочной части подошвы.
2. Шлифование профилактической подметки.
3. Подготовка поверхности перед нанесением клея. Галогенирование.
4. Первое нанесение клея на склеиваемые поверхности подошвы. Сушка 15-20 минут.
5. Второе нанесение клея на склеиваемые поверхности подошвы. Сушка 25-30 минут.
6. Активация клеевых пленок.
7. Приклеивание профилактических подметки.
8. Обрезка излишков профилактической подметки.
9. Шлифование уреза подошвы.
10. Чистка обуви от производственной пыли.
11. Проверка качества.

№ п/п	Порядок выполнения	Инструкционные указания	Примечание
1.	Шлифование подметочной части подошвы	Подметочную часть подошвы зачищают на обдирочном станке по всей поверхности без пропусков относительно ориентиров.	Не допускается повреждения верха и неходовой поверхности подошв.
2.	Шлифование профилактической подметки	Профилактическую подметку с неходовой стороны зачищают на обдирочном станке.	
3.	Подготовка поверхности перед нанесением клея. Галогенирование	Остатки пыли удаляют щеткой, поверхности должны быть чистыми и сухими. Подготовленные поверхности обрабатывают галогенирующими растворами	Не все подошвы можно подвергать галогенированию.
4.	Первое нанесение клея на склеиваемые поверхности. Сушка	На подготовленную поверхность подошвы и профилактической подметки наносят тонким и ровным слоем клей, без пропусков, сгустков и потеков. Не допускается загрязнения деталей верха и подошвы. Сушка клеевых пленок 15-20 минут, при комнатной температуре	Клей попавший на боковую поверхность верха и подошвы, должен быть удалены до высыхания.

5.	Второе нанесение клея на склеиваемые поверхности. Сушка	На поверхность подошвы и неходовую сторону профилактической подметки наносят второй слой клей тонким, ровным слоем, без пропусков, сгустков и потеков. Не допускается загрязнения деталей верха и подошвы. Сушка клеевых пленок 15-20 минут, при комнатной температуре	Клей, попавший на боковую поверхность заготовки и подошвы, должен быть удален до высыхания.
6.	Активация клеевых пленок	Активация клеевой плёнки на подошвах и профилактической подметки производится профессиональным фоном, при температуре 350-400 °С в течение 15-20	Не допускается перегрев клеевых пленок, верха и подошв.
7.	Приклеивание профилактических подметок	Полупару обуви надеть на стойку-лапу, профилактическую подметку накладывают на подошву к намеченной линии без перекосов и расщелин, плотно прижать и обстучать сапожным молотком для более плотного прилегания.	Рисунок протектора в паре должен совпадать
8.	Обрезка излишков профилактической подметок	Выступающие края профилактической подметки обрезают сапожным ножом по контуру подошвы. Срез должен быть ровным без выхватов.	Не допускается повреждения боковой поверхности подошвы и верха.
9.	Шлифование уреза подошвы	Урез плавно шлифуют на обдирочном станке. Профилактическая подметка должна быть продолжением подошвы. Удалить производственную пыль волосяной щеткой	Не допускается повреждений подошвы и верха. Обработанные урезы должны быть одинаковыми в паре обуви.
10.	Чистка обуви	Остатки клея и прочего загрязнения удаляются вручную.	
11.	Проверка качества	Профилактическая подметка должна быть продолжением подошвы.	Не допускается: щелей между подошвой и профилактикой, не должно быть царапин и дефектов на деталях обуви.

2.4. 30% изменение конкурсного задания.

Изменения в конкурсное задание обязательно вносятся коллективом экспертов за день до проведения соревнований. Коррективы могут затронуть, как выполнение конкретного модуля, так и конкурсного задания в целом.

Допустимые изменения:

- изменение задания **модуля 1** для школьников (Замена застежки велкро разной длинны во всю длину ремешка или с промежутком в виде кожподкладки)
- изменение задания **модуля 2** для школьников (подклейка разных участков подошв);
- изменение времени сушки клеевой пленки;
- изменение задания **модуля 1** для студентов и специалистов (изменение количества строчек, величину выправки тесьмы молнии)
- изменение задания **модуля 2** для студентов и специалистов (изменение конфигурации подрезки профилактики в геленочной части, прямая или в виде дуги)
- изменение критериев оценивания.

Не допустимые изменения:

- перечень оборудования;
- перечень инструментов;
- перечень расходных материалов;
- Количество баллов за два модуля не должно быть больше «100»
- уменьшение времени выполнения конкурсного задания.

Любое изменение в конкурсном задании оформляется протоколом с предварительным обсуждением группой экспертов.

2.5. Критерии оценки выполнения задания.

Школьники.

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
<u>Модуль 1</u> Замена застежки велкро	<i>Произвести замену застежки велкро с восстановлением ниточных крепителей</i>	50
<u>Модуль 2</u> Подклейка подошвы до геленочной части.	<i>Приклеить носочно-пучковую часть подошвы к следу обуви (от носочной части до геленочной)</i>	50
ИТОГО		100

Модуль 1.

Замена застежки велкро

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)*
Замена бегунка (слайдера) в ремонтируемой обуви	1.	Соблюдение правил конкурса	3	3	
	2.	Использование выделенного времени	2	2	
	3.	Технологические требования к выполняемой работе	20	20	
	4.	Оценка качество крепления новой застежки велкро	10	10	
	5.	Чистота и аккуратность во время выполнения работы и по завершению работы	5	5	
	6.	Соблюдение техники безопасности, и безопасных приемов работы.	5	5	
	7.	Эстетический вид обуви после ремонта	5	5	
ИТОГО:			50		

Модуль 2.

Подклейка следа до геленка.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)*
Подклейка следа до геленка	1.	Соблюдение правил конкурса.	2	2	
	2.	Использование выделенного времени	3	3	
	3.	Качество крепления подошвы	4	4	
	4.	Отсутствие зазоров, щелей между верхом и подошвой.	4	4	
	5.	Качество зачистки подошвы	3	3	
	6.	Качество взъерошивания затяжной кромки	3	3	
	7.	Ровность приклеивания подошвы	4	4	
	8.	Отсутствие порывов	4	4	
	9.	Отсутствие механических повреждений лицевого слоя верха обуви	3	3	
	10.	Отсутствие механических повреждений лицевого слоя подошвы	3	3	
	11.	Отсутствие загрязнений, пятен на лицевом слое верха обуви	3	3	
	12.	Отсутствие загрязнений, пятен на лицевом слое подошвы	3	3	
	13.	Чистота и аккуратность во время выполнения работы и по завершению работы.	5	5	
	14.	Соблюдение техники безопасности, и безопасных приемов работы.	3	3	
	15.	Эстетический вид обуви после ремонта.	3	3	
ИТОГО			50		

Студенты.

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
<u>Модуль1</u> Замена замка молния в женских сапогах	Установить новый замок молния в женских сапогах в соответствии с требованиями.	50
<u>Модуль2</u> Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.	Установить новые профилактические подметки в ремонтируемой обуви.	50
ИТОГО:		100

Модуль 1.**Замена замка молния в женских сапогах.**

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)*
Замена замка молния в женских сапогах.	1.	Соблюдение правил конкурса	3	3	
	2.	Использование выделенного времени	2	2	
	3.	Технологические требования к выполняемой работе	20	20	
	4.	Оценка симметричности голенища в ремонтируемой обуви	10	10	
	5.	Чистота и аккуратность во время выполнения работы и по завершению работы	5	5	
	6.	Соблюдение техники безопасности, и безопасных приемов работы.	5	5	
	7.	Эстетический вид обуви после ремонта	5	5	
ИТОГО:				50	

Модуль 2.

Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)*
Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.	1.	Соблюдение правил конкурса	3	3	
	2.	Использование выделенного времени	2	2	
	3.	Технологические требования к выполняемой работе	20	20	
	4.	Качество приклеивания профилактики	10	10	
	5.	Чистота и аккуратность во время выполнения работы и по завершению работы	5	5	
	6.	Соблюдение техники безопасности, и безопасных приемов работы.	5	5	
	7.	Эстетический вид обуви после ремонта	5	5	
ИТОГО:				50	

Специалисты.

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
<u>Модуль1</u> Замена замка молния в женских сапогах	Установить новый замок молния в женских сапогах в соответствии с требованиями.	50
<u>Модуль2</u> Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.	Установить новые профилактические подметки в ремонтируемой обуви.	50
ИТОГО:		100

Модуль 1.

Замена замка молния в женских сапогах.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)*
Замена замка молния в женских сапогах.	8.	Соблюдение правил конкурса	3	3	
	9.	Использование выделенного времени	2	2	
	10.	Технологические требования к выполняемой работе	20	20	
	11.	Оценка симметричности голенища в ремонтируемой обуви	10	10	
	12.	Чистота и аккуратность во время выполнения работы и по завершению работы	5	5	
	13.	Соблюдение техники безопасности, и безопасных приемов работы.	5	5	
	14.	Эстетический вид обуви после ремонта	5	5	
ИТОГО:				50	

Модуль 2.

Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объективная оценка (баллы)	Субъективная оценка (баллы)*
Установка профилактических подметок в ремонтируемой обуви.	8.	Соблюдение правил конкурса	3	3	
	9.	Использование выделенного времени	2	2	
	10.	Технологические требования к выполняемой работе	20	20	
	11.	Качество приклеивания профилактики	10	10	
	12.	Чистота и аккуратность во время выполнения работы и по завершению работы	5	5	
	13.	Соблюдение техники безопасности, и безопасных приемов работы.	5	5	
	14.	Эстетический вид обуви после ремонта	5	5	
ИТОГО:				50	

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

3.1. Школьники.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
Оборудование, инструменты, ПО.					
№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Машина швейная Версаль на стойке		https://moskva.tiu.ru/Shvejnaya-mashinka-versal.html . Вес 11кг, максимальный шаг 9мм, шпулька 17.5мм с поворачивающийся лапкой на 360 град.	шт.	1
2	Молоток сапожный		https://moskva.tiu.ru/Molotok-sapozhnyj.html ИТ.№2 длина ручки 20 см, материал кованая сталь.	шт.	1
3	Нож сапожный		https://bertaun.ru/tovar/инструмент-№-199-нож-сапожный-короткий-35160-мм-супер-рапид/	шт.	1
4	Щетка-сметка ручная		https://moscow.petrovich.ru/catalog/20060/132557/ Предназначена для очистки различных поверхностей от пыли и мелкого мусора.	шт.	1
5	Ножницы		http://xn--80aamwf2ahh.xn--p1ai/kist-sintetika-kruglaya--4-rinax-creative-seriya-341/	шт.	1

6	Лапа сапожная чугунная		https://moskva.tiu.ru/Sapozhnaya-lapa.html . Высота 900мм, материал чугун , 2 насадки разной формы.	шт.	1
7	Фен профессиональный для активации пленки		https://market.yandex.ru/product--stroitelnyi-fen-hanskonner-hhg2023cd-2300-vt/1774910865 Поток нагретого воздуха 300-500 град. Сила потока воздуха меняется по необходимости.	шт.	1
8	клещи		https://bertaun.ru/tovar/instr-n1-kleshy-zatyajnie-armenia/	шт.	1
9	Коврик резиновый.		https://moskva.tiu.ru/p351078145-tehnicheskij-fen-sturm;all.html	шт.	1
10	Рашпиль обувной		https://bertaun.ru/tovar/instr-240-rashpil-ovalnyy-ruchnoy-lyuks/ Прямой рашпиль длина 200-250мм, ширина 18-26 мм.	шт.	1
11	Шило		https://bertaun.ru/tovar/instr-n186-shilo-konusnoe-12sm-fk/	шт	1
12	Набор шарнирно-губцевого инструмента 3предмета. (бокореzy, плоскогубцы, утконосы)		https://market.yandex.ru/product--nabor-rf-5034b-sharnirno-gubtsevogo-instrumenta-3pr-6-150mm-bokorezy-ploskogubtsy-utkonosy-v-blistere-rockforce/1752971530	шт	1

13	Набор отверток		https://market.yandex.ru/product--nabor-otvertok-zubr-25026-6-predm/653347147	шт	1
14	Полипропиленовая плита для нанесения клея		https://bertaun.ru/tovar/mat-raskrojnij-50-46-5/ Полипропиленовая плита для нанесения клея, белая. Лист, размеры: длина 500 мм, ширина 450 мм, толщина 5 мм; Материал: полипропилен	шт.	1
15	Спецодежда		https://www.specodegda.ru/product/kh-alat-professional-muzhskoy-vasilek-sv-seryy/ Фартуки из плотной ткани и нарукавники.	шт.	1
16	Защитные очки		https://enerplus.ru/catalog/sredstva_ . Пластиковые очки с плотным прилеганием.	шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Обувь для замены застежки велкро		https://www.ozon.ru/product/sandalii-tashiki-anatomic-comfort-596657782/?asb=tq6UWoQw7VdRMs bN%252BD9n4WY00PvoUT%252F3ch9hIEYCXXg%253D&asb2=ii_4sJqZt63SJBpt_S55i8utyLHEmXBVdVIwskk2tjERWosrjVHOEe5ohJ4zOfjE&avtc=1&avte=2&avts=1678439690&keywords=Сандалии+Ташики+Anatomic+Comfort&sh=8_5h1r9ktA Для конкурса необходимо: – п./пара обуви для замены застежки велкро детские, женские или мужские сандалии. - пара обуви для подклейки следа	Пар.	2
2	Емкость для резинового и полиуретанового клея		http://bertaun.ru/catalog/kist-kontejner-lastik/kontejner-konteyner-dlya-kleya-minor-04-3012-container Емкость можно заменить на обычную (химически стойкую банку) банку с крышкой.	шт.	2

3	Клей резиновый		https://bertaun.ru/tovar/kley_15_novbytkhim_rezinovyy_1l_marka_a_zh_b/	шт.	1
4	Клей полиуретановый		https://bertaun.ru/tovar/kley-poliuretanovyy-sar-306-zheleznaya-banka/	шт.	1
5	Ластик для удаления остатков клея		https://bertaun.ru/tovar/insttr-n187-lastik-dlya-udaleniya-ostatkow-kleya-70-50-10-mm/	шт.	1
6	Набор водостойкой наждачной бумаги		https://market.yandex.ru/product--nabor-vodostoikoi-nazhdachnoi-bumagi-abraform-handsize-full-set-1-razmer-140kh115mm-9sht/999246484 Зернистость (P) 150, 220, 240, 280, 320, 500, 600, 800, 1000	шт.	1
7	Кисточка для резинового клея		http://bertaun.ru/ . Кисть плоская форма флейцевая № 1-1.5	шт.	4
8	велкро		https://bertaun.ru/tovar/lenta-lipuchka-velkro-lyuks-50-mm-chnaya	м	1
9	Галогенирующие вещества		https://bertaun.ru/tovar/protravka-catpeat/ Протрава для подошвы подбирается для конкретной подошвы	шт	1

10	Нитки капроновые черные		http://bertaun.ru/catalog/nitki-igolki-molnii/nitki-dlya-shveynyh-mashin/nitki-50-k-dlya-mashin	шт.	1
11	Крем обувной (черный)		http://bertaun.ru/catalog/ximiya/krem/SAPHIR	шт.	1
12	Варежка для полировки обуви Тарраго		https://evapro.ru/product/tarrago-varezka-polirovki-obuvi	шт.	1
13	Ацетон		https://akson.ru/p/atseton_ekspert_1l/	шт.	1
14	Нитрокраска для обуви (чёрная)		http://bertaun.ru/ стеклянная емкость 100мм.	шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото.	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	
1	Спецодежда		https://www.specodegda.ru/product/kh-alat-professional-muzhskoy-vasilek-sv-seryu/ Фартуки из плотной ткани и нарукавники.	шт.	1
2	Защитные очки		https://enerplus.ru/catalog/sredstva . Пластиковые очки с плотным прилеганием.	шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов	Ед. измерения	Кол-во
1	Не предусмотрено. *	-	Не предусмотрено.	-	-

*По согласованию с составом экспертов площадки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов	Ед. измерения	Кол-во
1	Не предусмотрено. *	-	Не предусмотрено.	-	-

*По согласованию с составом экспертов площадки.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)

Перечень оборудования и мебель

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стол офисный		1400x600x750	Шт.	1
2	Стул посетителя офисный		Размеры: 55x80	Шт.	1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стол участника		https://xn--80ab3aeirhcj.xn--p1acf/catalog/ofisnaya_mebel_b_u/stoly/pryamyestol_pryamoy_sppl4_26038_olkha/	шт.	10
2	Стул участника		https://goods.ru/catalog/details/ofisnoe-kreslo-byurokrat-ch-1201nx-chernyy-100023416040/	шт.	10
3	Корзина для мусора		https://www.komus.ru/ Пластиковая корзина емкость -5л	шт.	10
4	Мешки под мусор 120-180 л.		https://www.ozon.ru/	шт.	10

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стул		https://xn--80ab3aeirhcj.xn--p1acf/catalog/ofisnaya_mebel_b_u/stulya/stulya/stul_0661_16037_chernyy/	шт.	6
2	Стол для вещей		https://xn--80ab3aeirhcj.xn--p1acf/catalog/ofisnaya_mebel_b_u/stoly/pryamyestol_pryamoy_sppl4_26038_olkha/	шт.	1


3	Вешалка		https://www.ikea.com/ru/ru/p/rigga-napolnaya-veshalka-chnyy-10407184/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=ipr_ms&utm_term=10407184&utm_content=10455&frommarket=&ymclid=15861724911041058481800017	шт.	2
---	---------	---	---	-----	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек электропитания и их характеристики					
№ п/п	Наименование	Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Электричество на 1 пост участника	1 розетка	220 вольт	шт.	2
2	Электричество В комнате экспертов	1 розетка	220 вольт	шт.	2
3	Точка с водой		Кулер с холодной водой	шт.	1

3.2. Студенты, специалисты.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)					
Оборудование, инструменты, ПО.					
№ п/п	Наименование	Фотооборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Станок обдирочный HARDO		https://www.hardo.eu/content/de/downloads/Home/Produ. напряжение 200 в. Лампа 40в., вес 40кг.	шт.	2/5
2	Машина швейная Версаль на стойке		https://moskva.tiu.ru/Shvejnaya-mashinka-versal.html . Вес 11кг, максимальный шаг 9мм, шпулька 17.5мм с поворачивающийся лапкой на 360 град.	шт.	1
3	Молоток сапожный		https://moskva.tiu.ru/Molotok-sapozhnyj.html ИТ.№2 длина ручки 20 см, материал кованая сталь.	шт.	1
4	Нож сапожный		https://bertaun.ru/tovar/инструмент-№-199-нож-сапожный-короткий-35160-мм-супер-рапид/	шт.	1
5	Щетка-сметка ручная		https://moscow.petrovich.ru/catalog/20060/132557/ Предназначена для очистки различных поверхностей от пыли и мелкого мусора.	шт.	1

6	Ножницы		http://xn--80aamwf2ahh.xn--p1ai/kist-sintetika-kruglaya--4-rinax-creative-seriya-341/	шт.	1
7	Лапа сапожная чугунная		https://moskva.tiu.ru/Sapozhnaya-lapa.html . Высота 900мм, материал чугун , 2 насадки разной формы.	шт.	1
8	Фен профессиональный для активации пленки		https://market.yandex.ru/product--stroitelnyi-fen-hanskonner-hhg2023cd-2300-vt/1774910865 Поток нагретого воздуха 300-500 град. Сила потока воздуха меняется по необходимости.	шт.	1
9	клещи		https://bertaun.ru/tovar/instr-n1-kleshy-zatyajnie-armenia/	шт.	1
10	Коврик резиновый.		https://moskva.tiu.ru/p351078145-tehnicheskij-fen-sturm;all.html	шт.	1
11	Рашпиль обувной		https://bertaun.ru/tovar/instr-240-rashpil-ovalnyy-ruchnoy-lyuks/ Прямой рашпиль длина 200-250мм, ширина 18-26 мм.	шт.	1
12	Шило		https://bertaun.ru/tovar/instr-n186-shilo-konusnoe-12sm-fk/	шт	1
13	Набор шарнирно-губцевого инструмента 3предмета. (бокореzy, плоскогубцы, утконосы)		https://market.yandex.ru/product--nabor-rf-5034b-sharnirno-gubtseвого-instrumenta-3pr-6-150mm-bokorezy-ploskogubtsy-utkonosy-v-blistere-rockforce/1752971530	шт	1

14	Набор отверток		https://market.yandex.ru/product--nabor-otvertok-zubr-25026-6-predm/653347147	шт	1
15	Полипропиленовая плита для нанесения клея		https://bertaun.ru/tovar/mat-raskrojnij-50-46-5/ Полипропиленовая плита для нанесения клея, белая. Лист, размеры: длина 500 мм, ширина 450 мм, толщина 5 мм; Материал: полипропилен	шт.	1
16	Спецодежда		https://www.specodegda.ru/product/kh-alat-professional-muzhskoy-vasilek-sv-seryy/ Фартуки из плотной ткани и нарукавники.	шт.	1
17	Защитные очки		https://enerplus.ru/catalog/sredstva_ . Пластиковые очки с плотным прилеганием.	шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Обувь для ремонта (сапоги женские - осень, весна, чёрные)		Для конкурса необходимо: п/пара женских сапог с застёжкой «молния». И пара обуви для установки профилактических наклеек	пара	2
2	Емкость для резинового и полиуретанового клея		http://bertaun.ru/catalog/kist-kontejner-lastik/konteyner-konteyner-dlya-kleya-minor-04-3012-container Емкость можно заменить на обычную (химически стойкую банку) банку с крышкой.	шт.	2
3	Клей резиновый		https://bertaun.ru/tovar/kley_15_novbytkhim_rezinovyy_1l_marka_a_zh_b/	шт.	1

4	Клей полиуретановый		https://bertaun.ru/tovar/kley-poliuretanovyy-sar-306-zheleznyaya-banka/	шт.	1
5	Ластик для удаления остатков клея		https://bertaun.ru/tovar/insttr-n187-lastik-dlya-udaleniya-ostatkow-kleya-70-50-10-mm/	шт.	1
6	Набор водостойкой наждачной бумаги		https://market.yandex.ru/product--nabor-vodostoi-koi-nazhdachnoi-bumagi-abrazivnaya-razmer-140x115mm-9sht/999246484 Зернистость (P) 150, 220, 240, 280, 320, 500, 600, 800, 1000	шт.	1
7	Кисточка для резинового клея		http://bertaun.ru/ . Кисть плоская форма флейцевая № 1-1.5	шт.	4
8	Застежка «молния» спираль обувная №7		https://bertaun.ru/tovar/molniya-326-obuvnaya-ego-dekorativnyy-begunok-t7-spiral-03-50-sm-chnaya/	шт	2
9	Галогенирующее вещество		https://bertaun.ru/tovar/protravka-catpeat/ Протрава для подошвы подбирается для конкретной подошвы	шт	1
10	Нитки капроновые черные		http://bertaun.ru/catalog/nitki-igolki-molnii/nitki-dlya-shveyinyh-mashin/nitki-50-k-dlya-mashin	шт.	1
11	Крем обувной (черный)		http://bertaun.ru/catalog/ximiya/krem/SAPHIR	шт.	1
12	Варежка для полировки обуви Тарраго		https://evapro.ru/product/tarrago-varezhka-polirovki-obuvi	шт.	1
13	Ацетон		https://akson.ru/p/atseton_ekspert_1l/	шт.	1

14	Нитрокраска для обуви (чёрная)		http://bertaun.ru/ стеклянная емкость 100мм.	шт.	1
15	Профилактическая подметка (наклейка)		https://bertaun.ru/tovar/profilaktika-42-vibram-2336-010-anzhera-chnaya/	пар.	2

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото.	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Спецодежда		https://www.specodegda.ru/product/kh-alat-professional-muzhskoy-vasilek-sv-seryy/ Фартуки из плотной ткани и нарукавники.	Шт.	1
2	Защитные очки		https://enerplus.ru/catalog/sredstva . Пластиковые очки с плотным прилеганием.	Шт.	1
3	Сапожный нож		https://bertaun.ru/tovar/инструмент-№-199-нож-сапожный-короткий-35160-мм-супер-рапид/	Шт.	1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости)

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов	Ед. измерения	Кол-во
1	Не предусмотрено. *	-	Не предусмотрено.	-	-

*По согласованию с составом экспертов площадки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК

№ п/п	Наименование	Фото расходных материалов	Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов	Ед. измерения	Кол-во
1	Не предусмотрено. *	-	Не предусмотрено.	-	-

*По согласованию с составом экспертов площадки.

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)

Перечень оборудования и мебель

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стол офисный		1400x600x750	Шт.	1
2	Стул посетителя офисный		Размеры: 55x80	Шт.	1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стол участника		https://xn--80ab3aeirhcj.xn--p1acf/catalog/ofisnaya_mebel_b_u/stoly/pryamyestol_pryamoy_sppl4_26038_olkha/	шт.	10
2	Стул участника		https://goods.ru/catalog/details/ofisnoe-kreslo-byurokrat-ch-1201nx-chernyy-100023416040/	шт.	10
3	Корзина для мусора		https://www.komus.ru/ Пластиковая корзина емкость -5л	шт.	10
4	Мешки под мусор 120-180 л.		https://www.ozon.ru/	шт.	10

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№ п/п	Наименование	Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
1	Стул		https://xn--80ab3aeirhcj.xn--p1acf/catalog/ofisnaya_mebel_b_u/stulya/stul_0661_16037_chernyy/	шт.	6
2	Стол для вещей		https://xn--80ab3aeirhcj.xn--p1acf/catalog/ofisnaya_mebel_b_u/stoly/pryamyestol_pryamoy_sppl4_26038_olkha/	шт.	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ

Количество точек электропитания и их характеристики

№ п/п	Наименование	Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели	Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Необходимое кол-во
-------	--------------	--	--	---------------	--------------------

1	Электричество на 1 пост участника	1 розетка	220 вольт	шт.	2
2	Электричество в комнате экспертов	1 розетка	220 вольт	шт.	2
3	Точка с водой		Кулер с холодной водой	шт.	1

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий.

	Площадь, м.кв.	Ширина прохода между рабочим и местами, м.	Специализированное оборудование, количество.*
Рабочее место участника с нарушением слуха	3000x1900	1,5 м	Для участников с нарушениями слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации.
Рабочее место участника с нарушением зрения	3000x1900	1,5 м	Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскочечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника,


			необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.
Рабочее место участника с нарушением ОДА	3000x1900	1,5 м	Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле-коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании.

Рабочее место участника с соматическими заболеваниями	3000x1900	1,5 м	Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений, локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемой высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемой высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания).
Рабочее место участника с ментальными нарушениями	3000x1900	1,5 м	Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно-гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при

		легкой работе - 21 - 24 °С; при средней тяжести работ - 17 - 20 °С; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей).
--	--	---

5. Схема застройки соревновательной площадки.

Застройка площадки для всех категорий участников – одинаковая.



6. Требования охраны труда и техники безопасности

Перед началом работы:

1. Надеть специальную одежду и застегнуть ее на все пуговицы.
2. Проверить путем внешнего осмотра исправность электрической розетки.
3. Проверить исправность емкости для клея и растворителя.
4. Осмотреть оборудование и рабочее место.
5. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщите эксперту и до устранения неполадок и разрешения эксперта к работе не приступать.

Техника безопасности во время работы:

1. Перед началом работы инструмент и материал разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его инструментами и мусором.
3. Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.
4. Работая инструментами, не размахивать ими, чтобы не причинить травму соседу.
5. Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.
6. Положение тела при работе должно быть удобным, расстояние до выполняемой работы должно быть 25-30 см.
7. Банки с клеем и растворителем держать закрытыми.
8. Все движения кисточкой производить в сторону от себя. При движении к себе клей может попасть в глаза.
9. При работе с ножом он должен идти справа налево или от себя.
10. Перед работой на швейной машине проверить ее исправность, проверить качество строчки на кусочке кожи.
 - прокладывая строчку, избегать попадания пальцев рук под иглу;
 - при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;не допускается:
 - наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос;
 - бросать на пол отработанные или сломанные иглы;
 - открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления;
11. Включать фен сухими руками.
12. Не вытягивать за шнур вилку из розетки.
13. При работе на станке Хардо обувь удерживать двумя руками, подавать плавно во избежание возгорания материала.
 - Необходим резиновый коврик и защитные очки.
 - убедиться в исправности шнура, вилки и розетки
 - осмотреть круг, не использовать надколотые или треснувшие круги, а также круги имеющие другие дефекты
 - убедиться, что круг установлен правильно
 - дать станку возможность поработать в холостом режиме не менее 30 секунд

- все защитные приспособления должны быть надежно зафиксированы

Во время работы конкурсант

обязан:

- работать осторожно, во избежание травм;
- при перегреве двигателя, выключить станок для его постепенного охлаждения;

- отключать станок, держась за штепсельную вилку;

не допускается:

- выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод);
- охлаждать станок водой;
- касаний кабеля (провода) с вращающимися деталями станка

14. При работе с молотком пальцы рук должны находиться вне зоны удара молотка.

15. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность эксперта.

Техника безопасности по окончании работы.

1. После окончания работы привести в порядок своё рабочее место.
2. Снять спецодежду.
3. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.
4. После работы инструменты и приспособления убрать в строго отведенные места.
5. Закончив работу, протереть стол влажной тряпочкой.
6. Вымыть руки теплой водой с мылом.